



CMR - Contametri-contagiri con rimessa zero a pulsante per misurare tessuti, plastica, moquette.



Numero cifre **5**
 Altezza cifre **4,5 mm**
 Diametro albero **6 mm**
 Velocità max. conteggio **500 rpm**

			Dopo un giro dell'albero				
RAPPORTO	Contadecimetri	1:2	0	0	0	0	2
	Contacentimetri	1:20	0	0	0	2	0
RAPPORTO contagiri		1:1	0	0	0	0	1
		1:10	0	0	0	1	0



Senso di rotazione

